




تركيب مقبس (بلاك) مع مصهر (فيوز) 13 أمبير






الأخطاء في تركيب مقبس (بلك) مع مصهر (فيوز) 13 أمبير

عدم وضع السلك في
مكانة الصحيح

تعرية الأسلاك إلى خارج
المقبس (البلك)

عدم استخدام الواقي
لانزلاق الأسلاك



وجود تمزق في
الأسلاك

عدم التقييد بطول السلك
المطلوب

تغير المصهر بوزن
قصدير



شكراً وإلى اللقاء
مع السلامة